





Block-Blendrahmen Accent 112/68 3K • Block outer frame, Accent 112/68 3K
 Profilé de dormant en bloc Accent 112/68 3K • Marco monoblock Accent 112/68 3K
 19014...





Art.-Nr. Art. No. Réf. N° art.	Abbildung Illustration Figure Ilustración	Benennung Description Désignation Denominación			
22492700		Reparaturdichtung: Anschlag- und Glasanlagedichtung Repair gasket: rebate gasket and glazing rebate gasket Joint de réparation : joint de vitrage et de battement	schwarz Black noir negro	100 m*	EPDM-Dichtung, polymerisiert, nicht schweißbar EPDM gasket, polymerised, cannot be welded Joint d'étanchéité EPDM, polymérisé, non soudable
22492800		Junta de reparación: Juntas de reparación tope y acristalamientos	silbergrau Silver-grey gris-argent gris plata		
28645700		Klotzbrücke Glazing bridge Support de vitrage	—	250 Stk	Distanzklotz für 3 mm Falztiefe Spacer for 3 mm rebate depth Support de cale de vitrage pour une profondeur de feuillure de 3 mm
28654900		Cuna de acristalar			
24205900		Entwässerungskappe Drainage cover cap Déflecteur Tapa de desagüe	weiß White blanc blanco	1000 Stk	Weitere Ausführungen siehe Zubehör Foliensortiment For other designs, see the foil range in the Accessories section Pour les modèles en couleur, voir le manuel des accessoires système Modelos en color: véase compendio de accesorios del sistema
22879700		Eindrehanker Fixing lug Pattes de fixation	verzinkt Galvanised galvanisé	100 Stk	150 mm lang 150 mm long longueur 150 mm
23720900		Garras de anclaje			

Block-Blendrahmen Accent 112/68 3K • Block outer frame, Accent 112/68 3K
 Profilé de dormant en bloc Accent 112/68 3K • Marco monoblock Accent 112/68 3K
 19038...



Art.-Nr. Art. No. Réf. Nº art.	Abbildung Illustration Figure Ilustración	Benennung Description Désignation Denominación			
22492700		Reparaturdichtung: Anschlag- und Glasanlagedichtung Repair gasket: rebate gasket and glazing rebate gasket Joint de réparation : joint de vitrage et de battement Junta de reparación: Juntas de reparación tope y acristalamientos	schwarz Black noir negro	100 m*	EPDM-Dichtung, polymerisiert, nicht schweißbar EPDM gasket, polymerised, cannot be welded Joint d'étanchéité EPDM, polymérisé, non soudable Junta de EPDM, polimerizada, no soldable
22492800					
28645700		Klotzbrücke Glazing bridge Support de vitrage Cuna de acristalar	—	250 Stk	Distanzklotz für 3 mm Falztiefe Spacer for 3 mm rebate depth Support de cale de vitrage pour une profondeur de feuillure de 3 mm Cuna de acristalar para profundidad de galce de 3 mm Tragklotz für 3 mm Falztiefe Support pad for 3 mm rebate depth Cale support pour une profondeur de feuillure de 3 mm Cuna de acristalar para profundidad de galce de 3 mm
28654900					
24205900		Entwässerungskappe Drainage cover cap Déflecteur Tapa de desagüe	weiß White blanc blanco	1000 Stk	Weitere Ausführungen siehe Zubehör Foliensortiment For other designs, see the foil range in the Accessories section Pour les modèles en couleur, voir le manuel des accessoires système Modelos en color: véase compendio de accesorios del sistema
22879700		Eindrehanker Fixing lug Pattes de fixation Garras de anclaje	verzinkt Galvanised galvanisé cincado	100 Stk	150 mm lang 150 mm long longueur 150 mm 150 mm de largo 200 mm lang 200 mm long 200 mm de long 200 mm de largo
23720900					



Block-Blendrahmen Accent 112/68 3K • Block outer frame, Accent 112/68 3K
 Profilé de dormant en bloc Accent 112/68 3K • Marco monoblock Accent 112/68 3K
 19015...



Art.-Nr. Art. No. Réf. Nº art.	Abbildung Illustration Figure Ilustración	Benennung Description Désignation Denominación			
22492700		Reparaturdichtung: Anschlag- und Glasanlagedichtung Repair gasket: rebate gasket and glazing rebate gasket Joint de réparation : joint de vitrage et de battement Junta de reparación: Juntas de reparación tope y acristalamientos		100 m*	
22492800					
28645700		Klotzbrücke Glazing bridge Support de vitrage Cuna de acristalar		250 Stk	
28654900					
24205900		Entwässerungskappe Drainage cover cap Déflecteur Tapa de desagüe		1000 Stk	
22879700		Eindrehhanker Fixing lug Pattes de fixation Garras de anclaje		100 Stk	
23720900					

Block-Blendrahmen Accent 112/68 3K außen öffnend • Block outer frame, Accent 112/68 3K, outward-opening

Profilé de dormant en bloc Accent 112/68 3K ouvrant vers l'extérieur • Marco monoblock Accent 112/68 3K de apertura exterior 19018...



Art.-Nr. Art. No. Réf. Nº art.	Abbildung Illustration Figure Ilustración	Benennung Description Désignation Denominación			
22492700		Reparaturdichtung: Anschlag- und Glasanlagedichtung Repair gasket: rebate gasket and glazing rebate gasket Joint de réparation : joint de vitrage et de battement Junta de reparación: Juntas de reparación tope y acristalamientos		100 m*	
22492800					
28645700		Klotzbrücke Glazing bridge Support de vitrage Cuna de acristalar	—	250 Stk	
28654900					
24205900		Entwässerungskappe Drainage cover cap Déflecteur Tapa de desagüe		1000 Stk	
22879700		Eindrehanker Fixing lug Pattes de fixation Garras de anclaje		100 Stk	
23720900					